


Uso e manutenzione

Top in Mineral e Tekor



MANUTENZIONE ORDINARIA TOP IN MINERAL-TEKOR

Per rimuovere la maggior parte di macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie, è sufficiente pulire con un panno umido e una spugna umida non abrasiva e con comuni detergenti non abrasivi. Al termine della pulizia sciacquare bene.

I prodotti consigliati sono: ACE crema-gel, CIF in gel, AIA. Sono da usarsi con un panno in cotone o una spugna non abrasiva.

Non usare “raschietti” metallici. Non usare solventi chimici, quali acetone, trielina, acidi e basi forti. (vedere etichette dei prodotti). Evitare il contatto di inchiostro, cosmetici e tinture.

Per ripristinare la lucentezza originaria si può utilizzare pasta lucidante o polish, comunque prodotti utilizzati per le carrozzerie delle auto.